

臺中市西屯區115年度區里建議案小型				
編號	里別	工程地點	里辦公處建議 施作項目及理由概述	工程概要
1	港尾	同志巷57-3號至59-1號	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：100m，寬約：5m 面積約：500m2
2	逢福	(1)福上巷255弄13號及3號	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：130m，寬約：4m 面積約：520m2
		(2)文華路55巷	排水功能不佳造成路面積水，影響居民生活品質	排水溝改善 長約：20m，寬約：0.5m
3	西墩	西墩北巷 (黎明路口至西墩北巷口)	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：175m，寬約：3m 面積約：525m2
4	何德	天水西六街 (重慶路口至何安二巷口)	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：70m，寬約：7m 面積約：490m2
5	大河	皇城街97巷、100巷、102巷	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：130m，寬約：5m 面積約：650m2
6	西平	烈美街186巷	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：45m，寬約：5m 面積約：225m2
7	上石	至善路 (西屯路二段至青海路二段)	人行道局部破損，影響行人通行安全	改善修補人行道局部破損
8	廣福	中科路1777號旁	改善滑板運動場斜坡高度	改善滑板運動場斜坡高度
9	福雅	永福路80號旁	排水功能不佳造成路面龜裂，影響人車交通安全	(1)排水溝改善 長約：13m，寬約：0.8m (2)道路封層 長約：30m，寬約：5m 面積約：150m2

臺中市西屯區115年度區里建議案小型				
編號	里別	工程地點	里辦公處建議 施作項目及理由概述	工程概要
10	龍潭	龍洋巷30-23號旁	排水溝泥土淤積造成阻塞，影響居民生活品質	排水溝及擋土設施改善 長約：95m，寬約：0.8m
11	潮洋	朝馬二街 (黎明路口至朝富二街口)	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：110m，寬約：8m 面積約：880m2
12	何厝	何厝東一街 (漢口路一段81號至何厝街76號)	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：190m，寬約：7m 面積約：1330m2
13	何成	大容東街100號至112號	排水溝老舊，排水功能不佳，建請重作排水溝	排水溝改善 長約：26m，寬約：1.0m
14	西安	逢明街29巷	路面龜裂及凹凸不平，影響人車交通安全	道路封層 長約：175m，寬約：7m 面積約：1225m2
15	何明	大弘公園	改善原有草皮脫落維護綠美化	鋪設人工草皮 長約：21m，寬約：11m 面積約：231m2
16	大鵬	大鵬里活動中心	改善活動中心天花板及內外牆髒汙、油漆脫落，需重新粉刷	活動中心重新粉刷 面積約：250m2

臺中市西屯區115年度區里建議案小型				
編號	里別	工程地點	里辦公處建議 施作項目及理由概述	工程概要
17	協和	水尾巷15號前	改善排水溝加蓋，將使農 機具車輛通行安全獲得提 升	排水溝改善 長約：16m，寬約：2.4m
18	福安	江西厝巷	路面龜裂及凹凸不平，影 響人車交通安全	道路封層 長約：350m，寬約：4.5m 面積約：1575m2
19	永安	西林巷1-15號、西林巷22-1號	路面龜裂及凹凸不平，影 響人車交通安全	道路封層 長約：100m，寬約：5.5m 面積約：550m2
20	福和	福安七街28號至52號	路面龜裂及凹凸不平，影 響人車交通安全	道路封層 長約：75m，寬約：8m 面積約：600m2
21	福恩	工業區一路58巷8號	排水溝破損問題造成地下 停車場積水，建請重作排 水溝	排水溝改善 長約：16m，寬約：0.7m
22	福瑞	福瑞里辦公處	地坪因老舊龜裂，路面凹 凸不平問題	鋪設地坪 面積約：255m2
23	福中	福中十六街25巷口	改善原有樹木移除維護綠 美化	補植植栽綠美化 長度約：40m